

### История №1

Смертельный несчастный случай с мастером бригады по эксплуатации электроустановок: поражение электрическим током при приближении к токоведущим частям выносного разъединителя трансформаторной подстанции при проведении осмотра оборудования на недопустимое расстояние в нарушение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.

### История №2

Смертельный несчастный случай с электромонтером бригады по эксплуатации электроустановок: поражение электрическим током при приближении к токоведущим частям трансформаторной подстанции при проведении осмотра оборудования на недопустимое расстояние в нарушение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.

### История №3

Смертельный несчастный случай с работником оперативно-выездной бригады: поражение электрическим током при приближении к токоведущим частям РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции при проведении осмотра оборудования на недопустимое расстояние в нарушение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.