

Утверждаю:

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера филиала
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

 / С.А. Макеев
« 31 » 10 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку устройств РЗА. Лот № 309A

1. Общая часть.

1.1. ПАО «Россети Центр» производит закупку устройств РЗА для аварийного резерва электросетевого оборудования.

1.2. Закупка производится на основании плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

2. Предмет конкурса

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Филиал	Оборудование	Количество, шт.
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	Шкаф РЗА силового трансформатора	2
	Шкаф РЗА секционных выключателей 6, 10 кВ и автоматики регулирования напряжения силового трансформатора	1

Поставка МП устройств производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «Россети Центр»:

Филиал ПАО «Россети Центр»	Точка поставки	Срок поставки
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»	РФ, 308023, г. Белгород, переулок 5-й Заводской, дом 17	В течении 60-ти дней с момента подписания договора

3. Технические требования к оборудованию

3.1. Закупаемое оборудование должно быть предназначено для замены непригодных и неисправных устройств релейной защиты, должно соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Закупаемое оборудование	Резервируемое оборудование
Шкаф РЗА силового трансформатора	<p>Шкаф РЗА трехобмоточного силового трансформатора 110/10/6 кВ.</p> <p>Модификация устройства: Тип: ШЭРА-ТТ-40017;</p> <p>Производитель: компания АО «РАДИУС Автоматика».</p> <p>Технические требования:</p> <p>Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В – 220;</p> <p>Номинальное входное переменное напряжение, В – 100;</p> <p>Номинальный входной ток, А – 5;</p> <p>Частота переменного тока, Гц – 50;</p> <p>Габаритные размеры, мм, не более – 805Х605Х2400;</p> <p>Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, °С, не менее – +1 до +40.</p> <p>Шкаф должен представлять собой металлоконструкцию двустороннего обслуживания, с правой и левой боковыми панелями, с испытательными разъемами. При ширине шкафа более 600 мм задние двери должны быть выполнены двустворчатыми.</p> <p>Все МП терминалы, входящие в состав шкафа, должны быть оснащены двумя интерфейсами RS-485 (один для использования в качестве устройств нижнего уровня АСУ ТП энергообъекта, другой – для организации АРМ РЗА).</p> <p>Все МП терминалы, входящие в состав шкафа, должны обладать функцией регистрации аварийных событий и осциллографирования параметров аварийных режимов.</p> <p>В состав шкафа должны входить один комплект основной защиты трехобмоточного трансформатора (на базе МП терминала) с возможностью перевода на обходной выключатель, один комплект резервной защиты трансформатора и автоматики выключателя ВН (на базе МП терминала) и два комплекта защиты и автоматики ввода НН трансформатора (на базе МП терминалов). МП терминалы должны иметь русскоязычный интерфейс. Питание каждого комплекта должно осуществляться через отдельный автоматический выключатель, устанавливаемый внутри шкафа. В состав каждого комплекта с функцией АУВ должны входить автоматические выключатели для подключения цепей управления выключателем ВН (НН) трансформатора. В состав комплекта защиты и автоматики ввода НН должны входить автоматические выключатели для подключения цепей УРОВ и ЛЗШ.</p> <p>Комплект основной защиты трехобмоточного трансформатора должен выполнять следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двухступенчатая дифференциальная токовая защита трехобмоточного трансформатора (дифференциальная токовая отсечка и дифференциальная токовая защита с торможением от сквозного тока и отстройкой от бросков тока намагничивания), должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями;

Закупаемое оборудование	Резервируемое оборудование
Шкаф РЗА силового трансформатора	<ul style="list-style-type: none"> - прием сигналов от контактов газовых реле с действием на отключение или сигнал, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - двухступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) со стороны ВН с возможностью комбинированного пуска по напряжению от сторон НН1, НН2 и блокировкой от бросков тока намагничивания, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями, МТЗ ВН не должна реагировать на внешние однофазные КЗ в прилегающей сети 110 кВ; - МТЗ со стороны НН1 с возможностью комбинированного пуска по напряжению стороны СН, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - МТЗ со стороны НН2 с возможностью комбинированного пуска по напряжению стороны НН, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - защита от перегрузки по каждой стороне; - прием технологических сигналов от трансформатора; - управление схемой обдува трансформатора по току и по сигналам датчиков температуры; - блокировка РПН по току нагрузки; - УРОВ, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - контроль небаланса в плечах дифференциальной токовой защиты; - контроль сопротивления изоляции в цепях газовых защит трансформатора и РПН. <p>Комплект резервойной защиты трансформатора и автоматики выключателя ВН должен выполнять следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двухступенчатая трехфазная направленная МТЗ со стороны ВН с комбинированным пуском по напряжению от стороны НН1 (НН2), должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - двухступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП), должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - прием сигналов от контактов газовых реле с действием на отключение или сигнал, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями;

Закупаемое оборудование	Резервируемое оборудование
Шкаф РЗА силового трансформатора	<ul style="list-style-type: none"> - автоматическое ускорение защит при включении выключателя; - защита от обрыва фаз и несимметричного режима; - управление выключателем стороны ВН; - контроль исправности цепей включения и отключения выключателя; - двухступенчатая защита от снижения давления элегаза в выключателе; - защита электромагнитов включения и отключения от длительного протекания тока; - УРОВ, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - одно- или двукратное АПВ, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - контроль цепей трансформатора напряжения; - контроль цепей изоляции газовых защит трансформатора и РПН. <p>Комплект защиты и автоматики ввода НН трансформатора должен выполнять следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двухступенчатая МТЗ с комбинированным пуском по напряжению; - автоматическое ускорение МТЗ; - защита от обрыва фаз; - защита минимального напряжения, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - логическая защита шин, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - управление выключателем стороны НН трансформатора; - УРОВ, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - однократное АПВ, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - АВР, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; - автоматическое восстановление нормального режима после АВР.
Шкаф РЗА секционных выключателей 6, 10 кВ и автоматики регулирования напряжения силового трансформатора	<p>Шкаф РЗА трехобмоточного силового трансформатора 110/10/6 кВ.</p> <p>Модификация устройства: Тип: ШЭРА-СВ-РН-4001;</p> <p>Производитель: компания АО «РАДИУС Автоматика».</p> <p>Технические требования: Номинальное напряжение оперативного постоянного</p>

Закупаемое оборудование	Резервируемое оборудование
Шкаф РЗА секционных выключателей 6, 10 кВ и автоматики регулирования напряжения силового трансформатора	<p>тока, В – 220; Номинальное входное переменное напряжение, В – 100; Номинальный входной ток, А – 5; Частота переменного тока, Гц – 50; Габаритные размеры, мм, не более – 805Х605Х2400; Верхнее и нижнее значения температуры окружающего воздуха, °С, не менее – +1 до +40.</p> <p>Шкаф должен представлять собой металлоконструкцию двустороннего обслуживания, с правой и левой боковыми панелями, с испытательными разъемами. При ширине шкафа более 600 мм задние двери должны быть выполнены двустворчатыми.</p> <p>Все МП терминалы, входящие в состав шкафа, должны быть оснащены двумя интерфейсами RS-485 (один для использования в качестве устройств нижнего уровня АСУ ТП энергообъекта, другой – для организации АРМ РЗА).</p> <p>Все МП терминалы, входящие в состав шкафа, должны обладать функцией регистрации аварийных событий и осциллографирования параметров аварийных режимов.</p> <p>В состав шкафа должны входить два комплекта защит и автоматики СВ 6(10) кВ (на базе МП терминалов) и два комплекта регулирования напряжения трансформатора (на базе МП терминалов). МП терминалы должны иметь русскоязычный интерфейс. Питание каждого комплекта должно осуществляться через отдельный автоматический выключатель, устанавливаемый внутри шкафа. В состав каждого комплекта СВ 6(10) кВ должны входить автоматические выключатели для подключения цепей управления выключателем 10 кВ.</p> <p>Каждый из комплектов защиты и автоматики СВ 6(10) кВ должен выполнять следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> – двухступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов; – автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при включении выключателя; – защита от обрыва фазы или перекоса нагрузки; – логическая защита шин, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями; – автоматика управления выключателем с защитой от многократных включений; – возможность подключения внешних защит; – формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (выхода из работы) данной функции оперативными переключателями; – исполнение входного сигнала УРОВ при отказах нижестоящих выключателей;

Закупаемое оборудование	Резервируемое оборудование
Шкаф РЗА секционных выключателей 6, 10 кВ и автоматики регулирования напряжения силового трансформатора	<ul style="list-style-type: none"> – АВР, должна быть предусмотрена возможность ввода в работу (вывода из работы) данной функции оперативными переключателями. <p>Каждый из комплектов регулирования напряжения трансформатора должен выполнять следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> – автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; – коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки; – формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводами РПН; – контроль исправности электроприводов РПН; – контроль положения РПН (в том числе с учетом «мертвых» ступеней РПН); – одновременный контроль двух систем шин; – оперативное переключение регулирования с одной системы шин на другую; – блокировку работы и сигнализацию при обнаружении неисправности электропривода РПН; – блокировку регулирования внешними релейными сигналами; – наличие режима ручного управления электроприводом РПН.
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее	36
Срок службы, лет, не менее	20
Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия	+
- на устройстве должно быть указано: год выпуска, марка изделия, завод-изготовитель; - поставляемые устройства РЗА должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей среде.	

3.2. Общие требования.

3.2.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для производителей необходимо наличие развитой сети сервисных центров, обеспечивающей ремонт или замену вышедшего из строя оборудования в течении не более 1 суток с момента выхода оборудования из строя;
- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999»;
- все поставляемое электротехническое оборудование, изделия, технологии и материалы должны иметь аттестацию аккредитованного центра ПАО «Россети»;

– устройства РЗА должны обеспечивать правильную работу в режимах работы энергосистемы в диапазоне частот переменного тока от 45 до 55 Гц, при этом погрешность измерительных органов не должна превышать 5%;

– участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

3.2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

3.2.3. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

3.2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3.2.5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

3.2.6. Требования к надежности и живучести оборудования

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

3.2.7. Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению

правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Представляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого устройства должна включать:

- паспорт;
- комплект электрических схем;
- комплект схем внутренней логики микропроцессорного терминала;
- руководство по эксплуатации;
- методику расчета и выбора уставок;
- бланки задания уставок;
- программное обеспечение (на русском языке) для параметрирования микропроцессорных терминалов, а также анализа и просмотра осцилограмм аварийных событий;
- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

4. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна быть выполнена в течении 60-ти дней с момента подписания договора.

5. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой оборудования;
- доставка оборудования до склада заказчика должна быть включена в стоимость оборудования.

6. Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляется представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СРЗАИиМ

О.Н. Ряднов